

Gloria de Dourados - MS		Profundidade NA (m)		Inicial 3,10		Eng. Responsável: Paulo Bruschi								
		Final 3,10		Operador: Paulo Bruschi										
		Data da Execução		Inicial 28/04/2021		Local: Corrego 2 de julho lado esquerdo								
		Final 28/04/2021		Data Relatório: 28/04/2021		Estrada 4 linha nascente								
Cota Ref. RN	Perfil	Profundidade	Total (m)		Nº Golpes								GRÁFICO - - - 1º e 2º penetrações - - - 2º e 3º penetrações	Observações
N.A.3.10			7,60	1		2		3		1+2		2+3		
			Golpes	cm	Golpes	cm	Golpes	cm	Golpes	cm	NSPT	cm		
	T	0.00												
	P	1.00	27	15	22	15	17	15	49	30	39	30		
	P	2.00	22	15	18	15	14	15	40	30	32	30		
	P	3.00	7	15	4	15	7	15	11	30	11	30		
	P	4.00	10	15	11	15	10	15	21	30	21	30		
	P	5.00	15	15	16	15	21	15	31	30	37	30		
	p	6.00	36	15	40	15	41	15	76	30	81	30		
	p	7.00	50	15	51	15			#	30				
<p>0,00 a 2,10 - Aterro compacto vermelho</p> <p>2,10 a 4,50 - Areia siltosa marrom mediantemente com</p> <p>4,50 a 6,60- Areia argilosa marrom compacto</p>														
OBSERVAÇÕES:			LAVAGEM POR TEMPO				T=Trado L=Lavado P=Percussão							
			TEMPO	DE	PARA									
			10"											
			10"											
			10"											
Nº	Descrição das Revisões					Data	Conferido	Data	Aprovado					
Gloria de Dourados - MS														
Execução:														
Data: 28/04/2021														
Conferido:														
Data: 28/04/2021														
Aprovado:														
Data:														
DOC. Nº:										REVISÃO: 0		FOLHA: 1/3		



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ZHMZZ-RCPGX-Y662M-4G5PN

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

PAULO BRUSCHI (CPF 178.417.801-25)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/ZHMZZ-RCPGX-Y662M-4G5PN>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>